

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТКА"

ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ
"ТКА-ПКМ"
(комплектация 20)

Измеритель температуры и относительной
влажности воздуха
(ТУ 4215-003-16796024-04)

Руководство
по эксплуатации

Санкт – Петербург
2005 г.

"ТКА-ПКМ"(20)

— комплектация прибора комбинированного серии "ТКА-ПКМ" с установленным по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых параметров.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора комбинированного "ТКА-ПКМ"(20) (далее по тексту – "прибор") без отражения их в руководстве по эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются.

Проверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".*

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы прибора, особенностями конструкции, правилами хранения и порядком работы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха (RH, %) и температуры воздуха (t, °C).

Конструкция измерительного зонда с датчиками предусматривает возможность измерения температуры внутри чёрного шара (сферы), которая используется для расчёта индекса тепловой нагрузки среды – ТНС-индекса.

Чёрный шар поставляется по дополнительному заказу.

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1	Диапазоны измерений:	
	— относительной влажности, % отн. вл.	10 ... 98
	— температуры воздуха, °C	0 ... 50
3.2	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений при температуре воздуха в зоне измерения (20±5) °C:	
	— относительной влажности, % отн. вл.	± 5,0
	— температуры воздуха, °C	± 0,5
3.3	Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при изменении температуры на каждые 10 °C в диапазоне 10...40 °C, % отн. вл.	± 5,0
3.4	Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения температуры при изменении температуры на каждые 10 °C в диапазоне 0...50°C, °C	± 0,5
3.5	Время непрерывной работы прибора, ч, не менее	8,0
3.6	Источник питания –батарея (типоразмер "Крона")	9 В
3.7	Ток, потребляемый прибором от источника питания, мА, не более	3,4
3.8	Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2000
3.9	Масса прибора, кг (не более)	0,5
3.10	Габаритные размеры прибора, мм (не более):	
	— блок обработки сигналов	130x70x30
	— измерительная головка	200x50x25
3.11	Эксплуатационные параметры:	
3.11.1	Температура окружающего воздуха, °C:	
	— нормальные рабочие условия	20±5
	— рабочий диапазон температур	0...40
	Температура воздуха в зоне измерения, °C	0...50
3.11.2	Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°C, %, не более	95
3.11.3	Атмосферное давление, кПа	80...110

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(20)	1 шт.
Батарея 6LF22 (типоразмер батареи "Крона")	1 шт.
Задиный колпачок для измерительного зонда	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Индивидуальная потребительская тара	1 шт.
Транспортная тара	1 шт.

Также, по дополнительному заказу, в комплект поставки может входить чёрный шар.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Конструктивно прибор выполнен в виде двух функциональных блоков: блока обработки сигналов (1, Рис.1) и измерительной головки (2, Рис.1), соединённых между собой кабелем связи (3, рис.1).

На лицевой стороне корпуса прибора расположены: жидкокристаллический индикатор и переключатель каналов измерений.

На обратной стороне корпуса расположена крышка батарейного отсека.

Зонд с датчиками относительной влажности и температуры воздуха установлен на верхней торцевой крышке корпуса измерительной головки.

5.2. Пломба предприятия – изготавливается в левом нижнем отверстии задней крышки блока обработки сигналов и измерительной головки.

5.3. Принцип работы прибора заключается в преобразовании датчиками параметров микроклимата в электрические сигналы с обработкой и цифровой индикацией полученных числовых значений параметров на дисплее прибора.

5.4. Для определения желаемого параметра достаточно поместить прибор в зону измерений и считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение.

5.5. Переключение каналов измерений производится поворотом переключателя, при этом прибор автоматически включается. Выключение прибора производится возвратом переключателя в исходное положение.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. До начала работы с прибором потребитель должен внимательно ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и принципом действия.

6.2. Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, указанных в п. 3.11.

6.3. При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажностного равновесия между зондами и окружающей средой.

6.4. Перед началом работы убедитесь в работоспособности элемента питания (батареи). Если после включения прибора на дисплее появится символ разряда батареи (), нужно заменить батарею на новую.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Снимите защитный колпачок с зонда (4, Рис.1). Поместите прибор в зону измерений.

7.2. При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажностного равновесия между зондами и окружающей средой.

7.3. Поворотом переключателя выберите нужный параметр. Считайте с дисплея измеренное значение.

7.4. При выходе за пределы диапазона измерения относительной влажности (>100 % отн. вл.) на дисплее появляется символ "HV".




Рис.1. Внешний вид прибора "ТКА-ПКМ"(20).

- 1 – Блок обработки сигналов
- 2 – Измерительная головка
- 3 – Кабель связи
- 4 – Защитный колпачок

7.5. Если во время работы прибора появится символ разряда батареи ($\ominus\oplus$), замените батарею на новую.

7.6. По окончании измерений выключите прибор и наденьте на зонд защитный колпачок.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Перед вводом прибора в эксплуатацию установите батарею (если этого не было сделано на предприятии-изготовителе), входящую в комплект поставки. Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека и установить батарею.

8.2. Во избежание повреждения датчиков запрещается разбирать измерительный зонд.

8.3. Не допускается попадание капель влаги в измерительную полость зонда, не допускается погружать зонд в жидкость.

8.4. Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) прибора, при этом дата и место поверки (калибровки) должны быть проставлены в паспорте прибора.

8.5. Очередная поверка (калибровка) производится только при наличии паспорта.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Прибор должен храниться в индивидуальной потребительской таре производителя в закрытом помещении при температуре от +1 до +40 °C и отн. влажности не более 85%.

9.2. В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

9.3. Приборы могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.